



N° 2015_33060_SJOS_0344_01_01

Matricule	1756-64-2149	No PIMIQ	
Latitude	46,54206	Longitude	-71,636413

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	344 - Saint-Joseph (rue)	Municipalité	Laurier-Station (33060)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison à mansarde à deux versants
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à clin	Année(s) ou période de construction	vers 1920
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1920
Commentaires	C. Bonne/forte		

Construite vers 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie, son toit brisé à deux versants et ses lucarnes cintrées. Elle est complétée d'une galerie couverte sur deux façades. La maison a été agrandie à l'arrière d'un volume annexe de même style. Les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale pourraient avoir été modifiées. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les fenêtres et le garde-corps sont contemporains.




N° 2021_33060_SJOS_0393_01

Matricule	1855-19-9526	No PIMIQ	
Latitude	46,5374	Longitude	-71,62913

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	393 - Saint-Joseph (rue)	Municipalité	Laurier-Station (33060)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Bardeau de bois décoratif	Année(s) ou période de construction	vers 1900
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Commentaires	C. Bonne/forte		

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée de poteaux tournés. Ses façades sont revêtues de revêtements récents en bardeau de bois décoratif et en planche de bois horizontale à clin. Le décor est complété de chambranles et de planches cornières. Malheureusement, la maison a connu un important agrandissement vers l'arrière qui ne s'intègre pas bien avec l'ensemble de la maison. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.



N° 2021_33060_SJOS_0399_02

Matricule	1855-28-4475	No PIMIQ	
Latitude	46,53696	Longitude	-71,62851

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	399 - Saint-Joseph (rue)	Municipalité	Laurier-Station (33060)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Matériau de revêtement dominant	Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire	Année(s) ou période de construction	vers 1930
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1930
Commentaires	C. Bonne/forte		

Construit vers 1930, ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé sa composition et sa volumétrie ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale et une véranda sur la façade gauche. De plus, il possède toujours un revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire qui est probablement d'origine. Ce revêtement est complété de chambranles et de planches cornières. Par ailleurs, des fenêtres à guillotine à grands carreaux, les fenêtres à guillotine de la véranda et la porte qui y mène sont anciennes. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les garde-corps et la porte de l'entrée principale sont contemporains. En bref, cette maison possède un bon état d'authenticité.



N° 2021_33060_SIOS_0427_02

Matricule 1855-46-8821 No PIMIQ

Latitude 46,53471 Longitude -71,625417

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
427	Saint-Joseph (rue)	Laurier-Station (33060)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains. À noter que cette maison, la dernière du village de Laurier-Station, fut construite à l'origine comme maison de ferme. Elle est orientée vers le sud afin de bénéficier d'un ensoleillement maximal.</p>		



N° 2021_33060_SEIG_0122_08

Matricule 1756-64-1307 No PIMIQ

Latitude 46,54166 Longitude -71,636746

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
122	Seigneurie (rue de la)	Laurier-Station (33060)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1926
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1926
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construit vers 1926, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée d'aiseliers et de poteaux tournés. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains. À noter que cette maison a été relocalisée probablement avec la création de l'autoroute 20.</p>		



N° 2021_33060_SIOS_0398_08

Matricule 1855-27-3382 No PIMIQ

Latitude 46,53623 Longitude -71,628475

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
398	Saint-Joseph (rue)	Laurier-Station (33060)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		entre 1880-1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1978
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite entre 1880 et 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie, son toit brisé à quatre versants galbés et ses lucarnes cintrées. Elle est complétée d'une galerie couverte en façade décorée d'aiseliers et d'un fronton. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les fenêtres et le garde-corps sont contemporains. À noter que cette maison aurait été reculée un peu plus loin du chemin.</p>		

	Adresse		Municipalité	
	320	Saint-Joseph (boulevard)	Laurier-Station (33060)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires			
<p>Dans la campagne de Laurier-Station, près d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement été construit pour servir de hangar ou de garage. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, portes en bois, fenêtre en bois à carreaux. Transformations : tôle profilée sur le toit et porte en acier récente. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.</p>				
N° 2017_33060_STJF_0320_08				
Matricule 1756-37-7730		No PIMIQ		
Latitude 46.544467		Longitude -71.640140		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	384	Saint-Joseph (boulevard)	Laurier-Station (33060)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		B. Supérieure	
	Commentaires			
<p>Dans le village de Laurier-Station, derrière une maison construite entre 1920 et 1950. Bâtiment à toit à deux versants droits comportant deux corps de bâtiments dont un, le plus bas, abondamment fenêtré, pouvait servir de poulailler. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur les toitures, bardeaux de bois sur les façades, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Le revêtement de la toiture de bardeaux de bois est détérioré. Transformations : les portes ne semblent pas anciennes.</p>				
N° 2017_33060_STJF_0384_02				
Matricule 1855-19-1051		No PIMIQ		
Latitude 46.537532		Longitude -71.630306		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				