



N° 2021_33065_12RE_0795_01

Matricule 1848-00-9677 No PIMIQ

Latitude 46.466748 Longitude -71.629252

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
795	1er-et-2e Rang Est	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle / commerciale		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		en 1935
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1935
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite en 1935, cette maison a déjà abrité un marchand de moulée et un magasin général. Elle est représentative du cottage vernaculaire américain. Elle possède toujours sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte dotée d'un garde-corps décoré de lames de patins. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, agrémenté de chambranles et de planches cornières, pourrait être d'origine. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_12RE_0870_02

Matricule 1747-78-3916 No PIMIQ

Latitude 46.464445 Longitude -71.633306

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
870	1er-et-2e Rang Est	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
vers		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		en 1928
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1928
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construit en 1928, ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé sa volumétrie d'origine, des portes anciennes et une galerie couverte en façade dont l'auvent est décoré d'un fronton. Il est complété à gauche d'un volume annexe à toit à deux versants droits qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, décoré de chambranles et de planches cornières, pourrait être d'origine. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et les fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_12RO_1371_02

Matricule 1646-11-3569 No PIMIQ

Latitude 46.449196 Longitude -71.654489

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1371	1er-et-2e Rang Ouest	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		en 1933
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1933
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite en 1933, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Outre sa composition et sa volumétrie d'origine, elle a aussi préservé un revêtement en bardeau de bois dans les pignons, une galerie avec coin arrondi couvrant deux façades et décorée d'aisseliers ainsi qu'une cheminée ouvragée. Les façades au niveau du rez-de-chaussée sont recouvertes d'un parement en planche de bois horizontale complété de chambranles et de planches cornières. Les portes en bois, de style traditionnel, et le revêtement de l'auvent complètent très bien l'ensemble. Des fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_12RO_1568_02

Matricule	1545-34-0254	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1568	1er-et-2e Rang Ouest	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1920
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construit vers 1920, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie d'origine, sa composition et une galerie couverte sur deux façades. La maison est agrémentée d'une belle jupe de galerie, de chambranles, de planches cornières et possède des fenêtres contemporaines dont le modèle reste compatible. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et les portes sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_34RE_0186_02

Matricule	1752-11-4065	No PIMI	
Latitude	46.503389	Longitude	-71.641956

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
186	3e-et-4e Rang Est	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Il possède également un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de planches cornières. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte, les garde-corps et les fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_5RAE_0016_02

Matricule	1654-51-0819	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
16	5e Rang Est	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1936
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1936
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construit vers 1936, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et un revêtement en bardeau de bois avec des planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont contemporains. De plus, les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale ont probablement été modifiées.</p>		



N° 2021_33065_PRIN_0685_01_01

Matricule 1550-43-6124 No PIMIQ
 Latitude 46.487045 Longitude -71.664300

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 685 Principale (rue) Municipalité Saint-Janvier-de-Joly (33065)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Architecture Arts et Métiers

Matériau de revêtement dominant Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire Année(s) ou période de construction vers 1930

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1930 B. Supérieure

Commentaires
 Construite vers 1930, cette demeure s'avère un exemple unique et bien préservé de la maison Arts et Métiers. Cette dernière se démarque par son avancée coiffée d'un pignon aux versants raides revêtue de planches verticales ainsi que par la présence sur la toiture d'une lucarne en appentis et d'une lucarne triangulaire. En plus de sa composition et de sa volumétrie d'origine, la maison a préservé un revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire complété de beaux chambranles ainsi que des chevrons apparents sous les rebords de la toiture. Des fenêtres anciennes en bois ont été conservées dans quelques ouvertures. Elle est complétée à droite d'un volume annexe revêtu de bardeau de bois. Les fondations pourraient être en pierre. La porte, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.



N° 2021_33065_PRIN_0696_02

Matricule 1550-33-4790 No PIMIQ
 Latitude 46.487158 Longitude -71.665183

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 696 Principale (rue) Municipalité Saint-Janvier-de-Joly (33065)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Architecture Arts et Métiers

Matériau de revêtement dominant Parement moderne (plastique et vinyle) Année(s) ou période de construction en 1938

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1938 C. Bonne/forte

Commentaires
 Construite en 1938, cette maison de style Arts et Métiers possède toujours sa composition, sa volumétrie d'origine, une forme de toiture en demi-croupes dans le pignon ainsi qu'une galerie couverte. Elle possède également des versants de toit très débordants laissant paraître des chevrons apparents. Bien assise sur des fondations en pierres, la demeure est décorée de chambranles et de planches cornières. Malheureusement, entre 2015 et 2017, le revêtement de bardeau de cèdre a été remplacé par du vinyle. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.



N° 2021_33065_PRIN_0729_08

Matricule 1550-22-6547 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 729 Principale (rue) Municipalité Saint-Janvier-de-Joly (33065)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant Parement moderne (plastique et vinyle) Année(s) ou période de construction vers 1935

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1935 C. Bonne/forte

Commentaires
 Construit vers 1935, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Il possède aussi des fondations en pierre ainsi que des chambranles et des planches cornières. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les garde-corps et les fenêtres sont contemporains. Un volume annexe a été greffé à la façade gauche.



N° 2021_33065_PRIN_0755_08

Matricule 1550-21-0990 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
755	Principale (rue)	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1925
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1925
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1925, cette maison représentative du cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien et ses saillies couvertes qui fournissent un intéressant dynamisme à la façade principale. Par ailleurs, cette demeure a préservé aussi l'emplacement de ses ouvertures, une fenêtre ancienne avec de grands carreaux, des retours de corniche et une galerie couverte décorée d'aiseliers. Le revêtement en bardeau de bois agrémenté de chambranles et de planches cornières pourrait être d'origine. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et des fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_PRIN_0768_02

Matricule 1550-11-2597 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
768	Principale (rue)	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Architecture Arts et Métiers	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1930
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1930, cette maison de style Arts et Métiers possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Sa toiture est percée d'une imposante lucarne alors que la galerie protégée par le versant avant du toit est décorée d'un garde-corps en fer ornemental et de piliers en brique. Toujours bien assise sur des fondations en pierre, la maison détient encore des fenêtres anciennes et une porte en bois. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_PRIN_0699_08

Matricule 1550-43-0509 No PIMIQ 166005
 Latitude 46.486638 Longitude -71.664735

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
699	Principale (rue)	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Église de Saint-Janvier		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse	Autre	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		en 1938
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1938
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite en 1938, l'église de Saint-Janvier est une conception de l'architecte René Blanchet qui lui a donné un caractère architectural apparenté au dombellotisme, un courant qui renouvelle l'architecture religieuse québécoise d'après les principes du moine bénédictin Dom Paul Bellot. René Blanchet est d'ailleurs l'un des architectes qui a propagé ce courant à travers la province. Cette construction modeste, toute en sobriété, possède toujours un cocher central, une avancée sur la façade et des lucarnes pendantes le long de ses façades latérales. Des ouvertures de forme ogivale permettent d'apporter un bel éclairage naturel à l'intérieur du lieu. Les portes en bois pourraient être d'origine, mais les fenêtres semblent avoir été remplacées. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur en vinyle (installé en 2011) sont contemporains.</p>		



N° 2021_33065_PRIN_0645_Cimetière_01

Matricule No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
645 - Principale (rue)	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination	
Cimetière de Saint-Janvier	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Religieuse	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Statut juridique	Valeur patrimoniale
Sans statut	G. Non applicable
Date rôle	
Commentaires	
Adresse approximative, entre 629 et 665, rue Principale	



N° 2021_33065_12RO_1591_Croix_01

Matricule No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
1591 - 1er-et-2e Rang Ouest	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination	
Croix de chemin ou calvaire	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Statut juridique	Valeur patrimoniale
Sans statut	G. Non applicable
Date rôle	
Commentaires	
Cette croix blanche et de type simple est recouverte d'aluminium (Croix de Dozulé). Il y a une prière au pied de la croix.	



N° 2017_33065_PIR_0696_08

Matricule 1550-22-7330 No PIMIQ

Latitude 46.487427 Longitude -71.665650

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
696 - Principale (rue)	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination	
Agricole	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
	grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale	en 1938
Statut juridique	Valeur patrimoniale
Sans statut	B. Supérieure
Date rôle	
Commentaires	
Dans le village de Saint-Janvier-de-Joly, vis-à-vis l'église, située derrière une belle maison Arts and Crafts. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement extérieur en planches de bois verticales et bardeaux de bois, fenêtres à six carreaux, portes en bois, chambranles, ouverture d'aération en losange, couleurs rouge et blanche, pont d'accès en pierre. Ne semble plus loger plus d'animaux ou servir à des fins agricoles. Les composantes de bois mériteraient d'être repeintes. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment construit en 1938 est situé derrière une maison également édifée en 1938. Les paroissiens y laissaient leurs chevaux durant les services religieux à l'église.	



N° 2017_33065_PRIIR_0768_08_01

Matricule 1550-00-8301 No PIMIQ
 Latitude 46.485371 Longitude -71.668442
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
768	Principale (rue)	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Billot de bois		entre 1930-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Dans le village de Saint-Janvier-de-Joly, en cour arrière des habitations. Hangar à toit à deux versants droits qui possède une structure de billots de bois noyés dans le ciment. Ce bâtiment aurait pu servir de garage. Bonne authenticité : pignon revêtu de bardeaux de bois, ouverture d'aération en forme de losange, portes à battants en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien conservé.</p>		



N° 2017_33065_12RA_0433_02

Matricule 1848-64-5925 No PIMIQ
 Latitude 46.471944 Longitude -71.621067
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
433	1er-et-2e Rang Est	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1923
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, sur une ferme avec une maison construite en 1923 et d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable imposante avec toiture à deux versants droits, peu d'ouvertures sur la façade donnant sur la voie publique, car la façade principale donne sur le sud. Fait partie d'un ensemble de quatre granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1 et 2 Est, donc probablement construites au cours de la même époque. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les façades, pont d'accès sur une façade latérale, porte à battants percée d'une porte-guichet, fenêtre en bois à trois carreaux, porte en bois en planches horizontales. Tôle profilée sur la toiture. Revêtement extérieur dégradé sur la façade ouest. Ne semble plus loger plus d'animaux ou servir à des fins agricoles.</p>		



N° 1749-80-8099_P5

Matricule 1749-80-8099 No PIMIQ
 Latitude 46.472048 Longitude -71.623410
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
454	1er-et-2e Rang Est	Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1920-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, sur une ferme avec une maison ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable de deux étages avec toiture à deux versants droits. Fait partie d'un ensemble de quatre granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1 et 2 Est, donc probablement construites au cours de la même époque. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de bois dans le pignon, portes à battants en bois, pont d'accès sur une façade latérale, porte sur rail en bois, fenêtres en bois à carreaux, portes peintes en rouge et revêtement extérieur anciennement teint ou peint en bleu pâle. Tôle profilée sur le toit. Tous les éléments en bois ont besoin d'être teints ou peints afin d'assurer leur préservation. Ne semble plus loger plus d'animaux ou servir à des fins agricoles.</p>		



N° Source : MRC de Lotbinière

Matricule **1847-19-9505** No PIMIQ
 Latitude **46.466758** Longitude **-71.627114**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **785 - 1er-et-2e Rang Est** Municipalité **Saint-Janvier-de-Joly (33065)**
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle **Agricole** Influence stylistique **grange-étable à toit à deux versants droits**

Matériau de revêtement dominant **Bardeau de bois** Année(s) ou période de construction **entre 1920-1940**

Statut juridique **Sans statut** Valeur patrimoniale **C. Bonne/forte** Date rôle

Commentaires
 Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, près d'une maison datant d'entre 1920 et 1940. Grange-étable imposante avec toiture à deux versants droits, peu d'ouvertures sur la façade donnant sur la voie publique, car la façade principale donne sur le sud. Fait partie d'un ensemble de quatre granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1 et 2 Est, donc probablement construites au cours de la même époque. Bonne authenticité : revêtement extérieur de bardeaux de bois, campanile avec quatre versants galbés revêtus de bardeaux de bois. Transformations : tôle profilée sur la toiture, grande porte condamnée sur la façade est, plusieurs portes et fenêtres contemporaines. Petit bâtiment en bardeau de bois disposé près de la façade ouest, probablement une ancienne laiterie.



N° 2017_33065_12RA_0800_08_02

Matricule **1748-46-1541** No PIMIQ
 Latitude **46.466844** Longitude **-71.630549**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **800 - 1er-et-2e Rang Est** Municipalité **Saint-Janvier-de-Joly (33065)**
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle **Agricole** Influence stylistique **grange-étable à toit à deux versants droits**

Matériau de revêtement dominant **Bardeau de bois** Année(s) ou période de construction **entre 1920-1940**

Statut juridique **Sans statut** Valeur patrimoniale **C. Bonne/forte** Date rôle

Commentaires
 Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, près d'une maison. Grange-étable imposante avec toiture à deux versants droits, complétée d'un appentis avec une abondante fenestration servant probablement d'étable. Fait partie d'un ensemble de quatre granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1 et 2 Est, donc probablement construites au cours de la même époque. Bonne authenticité: fondation en pierre, revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, portes en bois dont une contre-porte ajourée, pont d'accès en pierre des champs sur une façade latérale, campanile avec quatre versants galbés revêtus de bardeaux de bois. Revêtement extérieur anciennement peint en blanc et portes en rouge. Tôle profilée sur le toit. Ne semble plus loger plus d'animaux ou servir à des fins agricoles. Plusieurs composantes en bois endommagées. Elles ont besoin d'être peintes ou teintes pour en assurer la préservation.



N° 2017_33065_12RA_1371_08_01

Matricule **1645-09-7638** No PIMIQ
 Latitude **46.449177** Longitude **-71.654159**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **1371 - 1er-et-2e Rang Ouest** Municipalité **Saint-Janvier-de-Joly (33065)**
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle **Agricole** Influence stylistique **garage de type Boomtown**

Matériau de revêtement dominant **Bardeau de bois** Année(s) ou période de construction **entre 1920-1932**

Statut juridique **Sans statut** Valeur patrimoniale **C. Bonne/forte** Date rôle

Commentaires
 Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, près d'une ancienne maison de ferme construite en 1932. Garage de style boomtown. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois, ouvertures en bois, toiture à deux versants droits masqués en façade par un parapet typique du style boomtown, chambranles et planches cornières simples. Ce garage a été construit par le grand-père de la propriétaire actuelle qui a érigé la maison en 1932. Le garage se trouvait sur le site avant la maison. Transformation : porte récente dont le modèle convient parfaitement au style du bâtiment et tôle profilée sur le toit.

	Adresse		Municipalité	
	408	Saint-André (route)	Saint-Janvier-de-Joly (33065)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		entre 1920-1940	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires			
<p>Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly. Grange-étable possédant une forme de toiture assez unique redevable aux deux versants droits qui se prolongent en appentis de chaque côté des façades latérales. Bonne authenticité : revêtement extérieur en bardeaux de bois, ouverture d'aération en forme de losange, portes en bois peintes en rouge. Connectée à un silo moderne. Des sections du revêtement de bardeaux de bois doivent être remplacées par de nouveaux bardeaux. Les portes de bois sont à repeindre. Transformation : tôle profilée sur le toit.</p>				
N° 2017_33065_STAD_0408_01				
Matricule	1852-10-1575	No PIMIQ		
Latitude	46.505918	Longitude	-71.628852	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				