



N° 2021_33070_3ERA_1090_08_02

Matricule 0842-55-1207 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
1090 - 3e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	
Résidentielle	Influence stylistique
	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	
Parement moderne (plastique et vinyle)	Année(s) ou période de construction
	entre 1880-1950
Statut juridique	
Sans statut	Valeur patrimoniale
	Date rôle 1634
Commentaires	
C. Bonne/forte	
<p>Le cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d'origine de certaines fenêtres ont été modifiées.</p>	



N° 2021_33070_EGLI_1172_Cimetière_02

Matricule 0842-23-6570 No PIMIQ 166032

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
1172 - Église (rue de l')	Val-Alain (33070)
Dénomination	
Cimetière de Saint-Edmond	
Catégorie fonctionnelle	
Religieuse	Influence stylistique
Matériau de revêtement dominant	
	Année(s) ou période de construction
	en
Statut juridique	
Sans statut	Valeur patrimoniale
	Date rôle
Commentaires	
G. Non applicable	
<p>Le cimetière, situé derrière l'église, est béni le 16 août 1936. Le 14 avril 1967, la nouvelle croix du cimetière est installé, confectionnée par Ernest Després. Voir Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 204</p>	



N° 2021_33070_EGLI_1172_02

Matricule 0842-33-1746 No PIMIQ 166029

Latitude 46.413527 Longitude -71.754696

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
1172 - Église (rue de l')	Val-Alain (33070)
Dénomination	
Église de Saint-Edmond	
Catégorie fonctionnelle	
Religieuse	Influence stylistique
	Autre
Matériau de revêtement dominant	
Tôle profilée	Année(s) ou période de construction
	en 1932
Statut juridique	
Sans statut	Valeur patrimoniale
	Date rôle 1932
Commentaires	
C. Bonne/forte	
<p>Construite en 1932, cette église est l'œuvre de l'architecte René Blanchet. Elle est représentative des petites églises de campagne en bois construites dans la première moitié du 20e siècle et caractérisées par un plan rectangulaire sans transept, un clocher déposé sur le faite du toit et une architecture modeste avec peu d'ornementation. Les fenêtres sont en forme de mitre. Fermée au culte depuis juillet 2016, l'église est entièrement recouverte de tôle, autant sur le toit que sur les murs.</p>	



N° 2021_33070_EGLI_1181_02

Matricule 0842-32-7536 No PIMIQ

Latitude 46.413034 Longitude -71.754510

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
1181 - 1183	Église (rue de l')	Val-Alain (33070)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1933	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1933
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Construit vers 1933, ce cottage vernaculaire américain a subi plusieurs modifications, dont un agrandissement à droite, mais il conserve certaines composantes anciennes, dont sa galerie, sa cheminée en brique et des chambranles. Le revêtement de la toiture, les portes, les fenêtres et le revêtement extérieur sont contemporains.			



N° 2021_33070_EGLI_1360_02

Matricule 0742-23-8938 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
1360 -	Église (route de l')	Val-Alain (33070)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (métal)		vers 1932	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1932
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Construit vers 1932, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée d'aiseliers. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains. Malheureusement, les anciens garde-corps à rayons ont aussi été remplacés.			



N° 2021_33070_1ERA_1293_01

Matricule 0939-77-5082 No PIMIQ

Latitude 46.396660 Longitude -71.743992

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
1293 -	1er Rang	Val-Alain (33070)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		entre 1920-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1960
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Cette maison de ferme, probablement construite entre les années 1920 et 1940, est un cottage vernaculaire américain qui possède quelques attributs de l'architecture Arts & Crafts. La résidence bâtie sur une fondation en pierre est revêtue de bardeau de bois décoratif et possède une lucarne en appentis, une galerie couverte par l'avancée de la toiture ainsi que des fenêtres traditionnelles à grands carreaux. Des planches cornières et des chambranles autour des ouvertures complètent le décor de cette maison bien préservée.			

	Adresse		Municipalité
	470	5e Rang	Val-Alain (33070)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
En 2021, elle est penchée et envahie par la végétation (presque invisible). En péril.			
N° 2015_33070_5RAN_0470_Croix			
Matricule		No PIMI	
Latitude	46.455718	Longitude	-71.749615
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	137	Trépanier (route)	Val-Alain (33070)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
Croix de bois peinte en noir avec chanfreins et extrémités en blanc. Traverse : Échelle, marteau. Hampe : Petite niche creusée à même la hampe avec une statue de Saint-Joseph. Voir Voir Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 204			
N° 2021_33070_TREP_0137_Croix_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
		Station (rue de la)	Val-Alain (33070)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue de la Station, près du pont. La croix aurait avantage à être déplacée, car un module d'utilité publique a été installé juste devant elle. Voir Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 204			
N° 2021_33070_STAT_Croix_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	248	1er Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1920-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Val-Alain, en cour arrière d'une maison construite vers 1920-1940. Grange-étable à toit à deux versants droits, greffée d'un appentis fenêtré en façade. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres en bois à carreaux, porte coulissante en bois à l'arrière, portes piétonnes en bois, chambranles simples. Transformation : tôle profilée sur le toit. Des sections du revêtement extérieur et des rebords de toit de l'appentis sont dégradées et à refaire. Il faudrait peindre ou teindre toutes les composantes de bois pour assurer leur préservation. Ne possède plus sa fonction première agricole.</p>			
N° 2017_33070_1RAN_0248_08_02			
Matricule	1244-66-3020	No PIMI	
Latitude	46.432037	Longitude	-71.692074
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	953	1er Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1920-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Val-Alain, sur une ferme, en cour arrière d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits et greffée d'un appentis à l'arrière. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, porte coulissante en tôle, porte piétonne en bois, fenêtre en bois à carreaux, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit. Repeindre le revêtement extérieur, surtout ses parties inférieures, affectées par le ruissellement de l'eau de pluie.</p>			
N° 2017_33070_1RAN_0953_A_08_01			
Matricule	1140-29-3090	No PIMI	
Latitude	46.408942	Longitude	-71.725072
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	953	1er Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1920-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Val-Alain, près d'une maison ancienne. Bâtiment à fonction indéterminée, peut-être un hangar, avec un toit à deux versants droits. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois, porte à battants en bois, porte piétonnière en bois, fenêtre à carreaux, chambranles et planches cornières simples. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture et méritent d'être teintes ou peintes pour en assurer la préservation.</p>			
N° 2017_33070_1RAN_0953_B_08			
Matricule	1140-29-3090	No PIMI	
Latitude	46.408942	Longitude	-71.725072
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	573	4e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1920-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Date rôle			
Commentaires			
<p>Dans un rang de campagne de Val-Alain, en face de l'autoroute, sur une vaste parcelle, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, portes à glissières en bois, porte piétonne en bois, bons choix de couleurs. Transformation : tôle profilée sur le toit et ouvertures de fenêtres murées. Les composantes en bois sont à repeindre. Ne semble plus servir pour des animaux ou à des fins agricoles.</p>			
N° 2017_33070_4RAN_0573_A_08			
Matricule	0845-86-3530	No PIMI	
Latitude	46.449533	Longitude	-71.755625
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	573	4e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		entre 1900-1930	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Date rôle			
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Val-Alain, près d'une maison ancienne, sur un grand terrain, en face de l'autoroute. Ancienne maison de colonisation transformée en hangar possédant un toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux découpés, planches cornières et chambranles simples. Transformations : ajout d'une annexe à l'arrière, tôle profilée sur le toit, porte et fenêtres d'origine probablement remplacées. Repeindre ou reteindre les composantes en bois pour assurer leur préservation.</p>			
N° 2017_33070_4RAN_0573_B_01			
Matricule	0845-86-3530	No PIMI	
Latitude	46.449533	Longitude	-71.755625
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	893	4e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1920-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Date rôle			
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments secondaires en bois, en face de l'autoroute. Grange-étable à toit à deux versants droits deux versants droits. Le bâtiment fait partie d'un bel ensemble de ferme. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, pont d'accès en pierres des champs, coq métallique sur la faîte du toit, portes à battants en bois munie d'une porte-guichet. Transformations : tôle profilée sur le toit, plusieurs portes de facture contemporaine. Ne semble plus utilisée pour loger des animaux ou à des fins agricoles. Les composantes de bois auraient besoin d'être teints ou peints pour en assurer la préservation.</p>			
N° 2017_33070_4RAN_0893_A_08			
Matricule	0744-54-1020	No PIMI	
Latitude	46.438088	Longitude	-71.772231
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



Adresse		Municipalité
893	4e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		fournil à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1900-1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments secondaires en bois, en face de l'autoroute. Bâtiment secondaire à fonction indéterminée possédant une toiture à deux versants droits qui aurait pu servir autrefois d'habitation. Le bâtiment fait partie d'un bel ensemble de ferme. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois, fenêtres avec grands carreaux, porte à panneaux. Transformations : tôle profilée sur le toit, agrandissement vers l'ouest, une porte et une fenêtre semblent manquantes. Façade ouest très détériorée, déformation et enlèvement de la structure. Le bâtiment n'est pas entretenu, son avenir est menacé.</p>		

N° 2017_33070_4RAN_0893_B_02_01

Matricule	0744-54-1020	No PIMIQ
Latitude	46.438088	Longitude -71.772231

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
893	4e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1900-1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments secondaires en bois, en face de l'autoroute. Le bâtiment fait partie d'un bel ensemble de ferme. Ancienne maison de colonisation, transformée en hangar, à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, planches cornières. Transformations : installation d'une marquise, tôle profilée sur le toit, l'ouverture de la porte à battants pourrait avoir été faite plus tard. Revêtement de bois détérioré sur la façade ouest. Le bâtiment n'est pas entretenu, son avenir est menacé.</p>		

N° 2017_33070_4RAN_0893_C_06

Matricule	0744-54-1020	No PIMIQ
Latitude	46.438088	Longitude -71.772231

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
893	4e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		porcherie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1920-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments secondaires en bois, en face de l'autoroute. Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée, peut-être un ancien poulailler, remise, porcherie ou atelier. Le bâtiment fait partie d'un bel ensemble de ferme. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur les façades et la toiture, fenêtres à carreaux, portes en bois, chambranles et planches cornières simples. La toiture est percée. Le bâtiment n'est pas entretenu, son avenir est menacé.</p>		

N° 2017_33070_4RAN_0893_E_02

Matricule	0744-54-1020	No PIMIQ
Latitude	46.438088	Longitude -71.772231

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2017_33070_5RAN_0590_01

Matricule **0746-79-6274** No PIMIQ
 Latitude **46.451871** Longitude **-71.756408**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
590	5e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1920-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Dans un rang de campagne de Val-Alain, près de l'autoroute, en cour arrière d'une maison construite autour des années 1920-1940. Grange-étable avec toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes à battants dotée d'une porte-guichet, portes en bois à battants, motifs géométriques délavés, quelques fenêtres à carreaux en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit, sur la façade est et sur la partie inférieure du revêtement pour le protéger de la pluie et de la neige. Les composantes en bois sont à repeindre. Ne semble plus utilisé pour loger des animaux ou à des fins agricoles.		



N° 0745-01-4144_P5 MRC de Lotbinière

Matricule **0745-01-4144** No PIMIQ
 Latitude **46.440709** Longitude **-71.772233**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
860	5e Rang	Val-Alain (33070)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		remise à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1920-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Dans un rang de campagne de Val-Alain, près de l'autoroute, en cour arrière d'une maison construite autour des années 1920-1940. Remise avec toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, porte ancienne en bois, fenêtre en bois à carreaux, ouvertures d'aération en losanges, chambranles et planches cornières simples. Bâtiment bien entretenu et bons choix de couleurs. Présence sur le site d'un garage partageant les mêmes caractéristiques que la remise. Transformation : bardeau d'asphalte sur la toiture.		



N° 0842-41-8241_P4 MRC de Lotbinière

Matricule **0842-41-8241** No PIMIQ
 Latitude **46.413937** Longitude **-71.752466**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1115	1117 Église (rue de l')	Val-Alain (33070)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1932-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Dans le village de Val-Alain, en cour arrière d'une maison. Hangar à toit à deux versants droits et annexe en appentis. Bonne authenticité: portes anciennes en bois, revêtement de bardeaux de bois, fenêtre à carreaux, couleurs rouge et blanche. L'intérêt de ce bâtiment vient surtout de la forme particulière des ouvertures des grandes portes. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur l'appentis. Plusieurs composantes en bois sont à repeindre.		

	Adresse		Municipalité	
	550	Station (rue de la)	Val-Alain (33070)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		entre 1932-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires			
<p>Dans le village de Val-Alain, en cour arrière d'une maison construite vers les années 1920-1940, près de la voie ferrée. Hangar à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, porte en bois coulissante, très belle couleur bleue. Transformations : tôle profilée sur le toit, fenêtres et portes à battants de facture contemporaine.</p>				
N° 2017_33070_STAT_0550_01				
Matricule	0842-51-9834	No PIMIQ		
Latitude	46.414107	Longitude	-71.750896	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				